

การอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

โรงงานควบคุม หรือ อาคารควบคุม

- 1** ขนาดเครื่องวัดไฟฟ้า 1,000 - 3,000 kW
ขนาดหม้อแปลง 1,175 - 3,530 KVA
ผสร. / ผชอ.

- 2** ขนาดเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า 3,000 kW
ขนาดหม้อแปลงมากกว่า 3,530 KVA
ผสร. / ผชอ. / ผอส.



คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

 โรงงาน  อาคาร

- จบ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างกล
- จบ ป.ตรี ขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม เคมี อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ พลังงาน)



ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ด้านทฤษฎี

ด้านไฟฟ้า ด้านความร้อน

- จบ ปวส. และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
- จบ ป.ตรี ขึ้นไป ด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม เคมี อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ เคมี)

ด้านปฏิบัติ

 ไฟฟ้า - อาคาร  ความร้อน

 ไฟฟ้า - โรงงาน

- เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโสด้านทฤษฎี

เอกสารหลักฐาน

1. ใบสมัคร
2. สำเนาวุฒิการศึกษา

ขั้นตอนการอบรม

1. จัดส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยผ่านหน่วยงานจัดฝึกอบรม
2. เข้ารับการฝึกอบรม ระยะเวลา 5 วัน
3. เข้ารับการทดสอบ
4. ประกาศผลสอบ
5. จัดส่งวุฒิบัตร หรือ หนังสือรับรองให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม



ช่องทางติดต่อ



อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
(บริเวณเทคโนโลยี) ตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
12110



0 2577 7035 ถึง 40



PRE by DEDE



หลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

พพ. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในรูปแบบออนไลน์ (on-site training) ให้กับบุคลากรของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม กับ 4 หน่วยงาน ดังนี้



หลักสูตร ผชร.



มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร (คุณวัชรพร) 063-113-2710
ภาคตะวันออก และ สมุทรปราการ



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร (คุณสิริยากร) 093-223-3505

หลักสูตร ผชอ.



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร (คุณสิริยากร) 093-223-3505

หลักสูตร ผอส. (ทฤษฎี)



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร (คุณบุญญาพร) 064-239-8534

หลักสูตร ผอส. (ปฏิบัติ)



มูลนิธิอนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
โทร (คุณช่อแก้ว) 093-775-4688